

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Xantus János Múzeum	http://xantus.gymsmuzeum.hu/xjm/index.php	9022 Győr Széchenyi tér 5.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	0 db
Akadálymentes parkolók szélessége	0 m

Akadálymentes parkolók jelölése

Építménytől való távolság

Busz részére megállási lehetőség	NEM
----------------------------------	-----

JÁRDÁK GYALOGUTAK

Szélesség	Nagy / A térre nyílik a bejárat
Felület	csúszásmentes / egyenletes

Vezetősáv

színében és felületében eltérő	NEM
Járda síkján akadályok	NEM
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	NEM
szabad belmagasság min. 2,20 m	IGEN
Utcai tartozékok	Kuka, oszlop

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA	
Szintkülönbség, lejtés	-
17,5 cm szintkülönbségig 8%	-
17,5 cm szintkülönbség felett 5%	-
Szabad szélesség	-

Járófelület

vezetősáv kialakított	NEM
Mellvéd, kerékvető szegély	NEM
járófelületről a legurulás megakadályozott	NEM
Korlát	NEM
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	NEM

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	
minimum 3 fellépő	IGEN
egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	IGEN
Szabad szélesség	204 cm
Lépcsőfok mérete	17 cm
fellépőmagasság 15 cm	
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	csúszásmentes / egyenletes

Korlát	IGEN
kétsoros kialakítás	NEM
rámpa mindkét oldalán	NEM
kontrasztos	IGEN
A komplex akadálymentesítés szempontrendszer	NEM

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	IGEN
Szabad szélesség	102 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN
min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	IGEN

Ajtólap

üvegezéssel ellátott	NEM
alsó része védelemmel ellátott	IGEN
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN

Jelölések, információk	
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	IGEN
üvegezett felületek érzékelhetőek	IGEN
helyiség funkciójelzése sikírással, Braille felirattal	IGEN
SZÉLFOGÓ	
Mérete	-
Berendezések kezelhetősége	
kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-
tájékoztató, eligazító tábla	NEM
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	NEM
BELSŐ KÖZLEKEDÉS FOLYOSÓK	
Szabad szélesség és magasság	127*320
Járófelület	csúszásmentes / egyenletes
vezetősáv kialakított	IGEN
Belógó ill. lelógó akadályok	Kiállítási tárgyak
akadályok megfelelően jelzettek	NEM
Megfordulási lehetőség	IGEN
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN
Tájékoztató	
irányjelző, tájékoztató táblák	IGEN
átlátható, logikus alaprajz	NEM
funkciók jelölése	IGEN
FELVONÓK	
Felvonó megközelíthetősége	NEM
Fülke mérete	-
Liftajtó mérete	-
Kezelőeszközök, információ	-
látható, hallható, tapintható információ	-
A komplex akadálymentesítés szempontrendszere	NEM
BELSŐ HELYISÉGEK PADLÓBURKOLATOK	
Biztonság	
csúszásmentes	NEM
Tájékoztató	
tükröződésmentes	NEM
vezetősávok kialakítása	IGEN
WC-MOSDÓ	
Kialakítása, mennyisége	2db
folyosóról önállóan nyíló	IGEN
Helyiségméret	
megfordulás biztosított	NEM
WC csésze	
szemből és oldalirányból megközelíthető	NEM
magasított	NEM
Mosdó	
konkáv peremkialakítású	NEM
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	NEM
Kapaszkodók	
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	NEM
0,75m magasságban	NEM
Kezelőeszközök	
0,90-1,10m magasságban	-
kontrasztos kialakítás	NEM
könnyű használhatóság	NEM
vészjelző biztosított	NEM
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
Pult megközelítése	
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN
Pult előtti szabad hely	NAGY
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN
Pult kialakítása	
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	NEM

pult szélessége min. 50 cm	IGEN
térdszabad kialakítás	NEM

Várakozási lehetőség

kerekesszék számára hely	IGEN
vakvezető kutya számára hely	IGEN
jól megvilágított környezet	IGEN
csendes környezet	IGEN

Automaták

megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	NEM
kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	NEM
jól látható illetve tapintható információ	NEM
hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	NEM
egyértelmű használat	NEM

Kommunikáció

ügyműködő arca jól megvilágított	NEM
ügyműködő személye jól látható	NEM
indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	NEM

Egyéb Feljegyzések

Mozgássérült széket biztosítanak (1db)